


RICEVITORE A BATTERIE G.47R

ONDE CORTE MEDIE

Nel G.47 LW il gruppo N.1901 è sostituito dal N.1911-A



ATTACCHI delle valvole (vista da sotto)